

東日本大震災

津波予備調査 湘南地区 2011年3月13日(日) 晴れ

調査員：鈴木(横浜国大)



① 稲村ヶ崎海岸 11:20～

- ・被害なし。痕跡なし。
- ・住民へのインタビュー(海岸にてワカメ取りを行っていた方)：津波発生時は避難しており、現場を確認していないが、津波後でも周辺の地形変化も含めて変化はなかった。
- ・周囲を観察したものの、遡上痕らしき物は見られなかった。



② 片瀬漁港, 片瀬西浜 (江ノ島水族館前) 11:40～

- ・被害なし. 痕跡あり: 砂浜海岸に枯れ草の遡上跡.
- ・漁業関係者へのインタビュー (船長): 津波到達時, 岸壁近傍まで水位は上昇したが, 陸に流れ込むことはなかった. 被害はなし. 水面は短時間の間に潮位のように変動し, 最大3m程度変動した.
- ・片瀬漁港には被害の形跡はない.
- ・痕跡は, 砂浜海岸に残る遡上跡. 痕跡は枯れ草等. 通常の満潮位よりも高と考えられる位置にも痕跡があり, これが津波の最大遡上痕であると考えられる.



③ 唐ヶ原海岸 14:00～

- ・被害なし. 痕跡有り: 砂浜海岸に枯れ草の遡上跡.
- ・痕跡は, 片瀬西浜と同様に砂浜に残る遡上痕跡.



④ 小田原 IC 前海岸 14:45～

被害なし。痕跡なし。

・遡上痕は見られない。やや段丘になっているけれども、これが今回の津波によるものかどうかの判断はできない。



以上